

# RockTect Centitop

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn gemäß DIN EN 13984 Typ A
2. Type- und Seriennummer zur Identifikation des Bauprodukts: siehe Produktetikett
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: Abdichtung von Bauwerken
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 (5) EU-BauPV:  
DEUTSCHE ROCKWOOL  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG  
Rockwool Straße 37-41  
45966 Gladbeck  
Deutschland
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Art. 12 (2) EU-BauPV, beauftragt mit der Zurverfügungstellung der Leistungserklärung auf der Website [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com):  
ROCKWOOL International A/S  
Hovedgaden 584  
2640 Hedehusene  
Dänemark
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß EU-BauPV, Anhang V: System 3
7. Die notifizierte Stelle – SKZ TeConA GmbH (1213) - hat die Erstprüfung der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.
8. (nicht belegt)
9. Erklärte Leistungen gemäß Tabelle 1

Tabelle 1

Anforderungen /Eigenschaft	Leistung	Einheit	Norm
Bezeichnung	Typ A	-	
Wasserdampfdurchlasswiderstand S <sub>a</sub> -Wert	100 ±10%	m	DIN EN 1931: 2001-03 Verfahren B
Wasserdichtheit	bestanden	-	Din EN 1928: 2000-07 Verfahren A
Brandverhalten	E	-	DIN EN 13501-1: 2007
Widerstand gegen Stoßbelastung	>320	mm	DIN EN 12691
Dauerhaftigkeit	bestanden	-	DIN EN 1296
Widerstand gegen Weiterreißen	Längs >105	N	DIN EN 12310-1
Scherwiderstand der Fugennähte	KLF	-	DIN EN 12317-2
Zug- Dehnungsverhalten	längs >145 quer >140 längs >600 quer >800	N/50 mm N/50 mm % %	DIN EN 12311-2
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB	-	

10. Die Leistung des Produkts gemäß Ziffer 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen gemäß Ziffer 9, Tabelle 1. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 4.

Gladbeck, 16.03.2015

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers

Volker Christmann  
Geschäftsführer

Rob Meevis  
Geschäftsführer