

Leistungserklärung

A-DOP-BDS-B002.V01 – Bramac Dachsysteme International GmbH

1. Produkttyp: **Formsteine (F) aus Beton**
2. Produktbezeichnung: **Betonformsteine für Bramac Classic, Bramac Donau, Bramac Markant, Bramac Tegalit, Bramac Max, Bramac Römer**
3. Verwendungszweck: **Betondachsteine und Formsteine für Dacheindeckungen oder Bekleidungen von Außenwänden**
4. Name des Herstellers: **Bramac Strešni Systémy Spol.s.r.o.
67176 Olbramovice, Tschechien
Firmenregisternr.: ICO: 15052346**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V: **System 3**
7. Harmonisierte Produktnorm: **EN 490**
Notifizierungsstelle Brandverhalten: **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD 25 9XX, UK, notifiziert unter der Registriernummer 1576**
9. Erklärte Leistung

Tabelle 9.1 Dacheindeckung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--------------------------------|--|
| Mechanischer Widerstand | Anforderung erfüllt | EN 490: 2011 |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von Außen | B _{ROOF} ohne Prüfung | |
| Brandverhalten | A2 – s1, d0 | |
| Wasserundurchlässigkeit | Anforderung erfüllt | |
| Maßabweichungen | Anforderung erfüllt | |
| Dauerhaftigkeit (Frost-Tau-Wechselbeständigkeit) | Anforderung erfüllt | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | Keine Leistung festgestellt | |

Tabelle 9.2 Außenwandbekleidung


| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------------------------|--|
| Brandverhalten | A2 – s1, d0 | EN 490: 2011 |
| Wasserundurchlässigkeit | Anforderung erfüllt | |
| Dauerhaftigkeit (Frost-Tau-Wechselbeständigkeit) | Anforderung erfüllt | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | Keine Leistung festgestellt | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Tabelle 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ort/Datum: 29/05/2013 UPPA70


.....
Ing. Vladimír Nováček
General Manager CZ


.....
Ing. Josef Zlesák
Produktionsleiter CZ


.....
ppa DI Dr. Michael Utvary
General Manager