

Ausgabedatum: 01.07.2013 Ersetzt Ausgabe vom: -

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

# PROFI\_Poretec\_NHL\_Kalkporenputz\_2,0 mm

LE / 3584 / /

	Leistungserklärung Nr.	00242-CPR-PROFI_Poretec_	NHL_K	(alkpor	enputz_2,0_mm		
1	Produkttyp	EN 998-1					
2	Kennzeichen	Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes					
3	Verwendungszweck	Normalputzmörtel (GP) - CS I, für aussen und innen zu EN 998-1: Im Werk hergestellter Putzmörtel bei der Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung					
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com					
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Profi am Bau CM, spol. s r.o. Vídenská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profiambau.cz		Profi Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com			
6	System zur Bewertung	System 4	LI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO		•		
7	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	nicht relevant					
	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale			Leistung	Harm. techn. Spezifikation	
		Brandverhalten	Eurol	klasse	A1		
		Wasseraufnahme	Kate	gorie	W 0		
		Wasserdampfdurchlässigkeit			5/20 a)		
		Haftzugfestigkeit; Bruchbild	N/r	nm²	NPD; A, B, C	1	
8		Haftzugfestigkeit nach Bewitterung; Bruchbild	N/mm²		= , : ., = , •	EN 998-1:2010	
		Wärmeleitfähigkeit / Dichte	W/(	mK)	0,47 (P=50%) a)		
		Wärmeleitfähigkeit		gorie	. , , , , ,	1	
		Dauerhaftigkeit		<u> </u>	NPD		
		Gefährliche Substanzen			keine		
		a) Tabellenwert gemäß EN 1745:2002					
П	Verantwortlichkeit	Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung					
		(Name, Funktion)					
9		Ernothrung 10 06 2012					
		Ernstbrunn, 19.06.2013					
		(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)					



#### **Ernstbrunner Kalktechnik GmbH**

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

## **PROFI Poretec NHL Kalkporenputz**

SD 3582 - 3584

Ausgabedatum:			25.01.10	
Ersetzt Ausgabe vom:			30.07.09	
1. Beze	ichnung des Stoffes / des Gemisches u	nd des Unternehmens		
1.1.	Bezeichnung des Stoffes oder des	PROFI Poretec NHL Kalkpore	nputz, händisch und	
	Gemisches,	maschinell		
	Produktbezeichnung, Handelsname			
1.2.	Verwendung des Stoffes / des Gemische	s Putzmörtel für die Renovierung	g von Altbauten	
1.3.	Bezeichnung des Unternehmens Ernstbrunner Kalktechnik GmbH			
	Hersteller/Lieferant			
	Straße/Postfach	Mistelbacherstraße 70 – 80		
	NatKennz./PLZ/Ort	A-2115 Ernstbrunn		
	Telefon	+43/2576/2320-0		
	Telefax	+43/2576/2320-45		
	Auskunft gebender Bereich			
	Telefon	+43/2576/2320-0		
	Sachkundige Person: Ing. Manfred Eisler	r		
	Email	manfred.eisler@profibaustoffe	.com	
1.4.	Notrufnummer des Unternehmens	+43/2576/2320-0		
		Mo - Do 7.00-16.00 Uhr; Fr: 7.	00-12.30 Uhr	
	Notfallauskunft (Vergiftungszentrale)	+43/1/4064343 (Erreichbarkeit	:: 00:00-24:00)	
2. Mögl	iche Gefahren			
	Das Gemisch ist im Sinne der Richtlin	ie 1999/45/EG als gefährlich einge	estuft.	
2.1.	Einstufung:	reizend		
	R 37/38 – Reizt die Atmungsorgane und	die Haut.		
	R 41 – Gefahr ernster Augenschäden.			
2.2.	Andere Gefahren: -			
2.3.	Wirkungen und Symptome: -			
3. Zusa	mmensetzung / Angaben zu Bestandteil	len		
3.1.	Allgemeine Beschreibung	Natürlicher hydraulischer Kalk	, Kalksteinsand,	
		Zusatzmittel		
3.2.	Gefährliche Inhaltsstoffe	Natürlicher		
		hydraulischer Kalk		
3.3.	Konzentrationsbereich	22 bis 28 %		
3.4.	max. Arbeitsplatzkonzentration	2 mg/ m³ E	mg/ m³ E	
3.5.	· Einstufung	reizend		
3.3.	R- Sätze	g reizend 37/38, 41		
	Kennbuchstabe der Gefahrensymbole	Xi		
3.6	EINECS-Nummer	285-561-1		
0.0	EINE OO INGIIIIICI	203 301 1		
	CAS-Nummer	85117-09-5		
3.7.	Zusätzliche Hinweise	Vollständige R-Sätze: siehe Po	unkt 16	
	-Hilfe-Maßnahmen	Tollotariaigo IX Outzo. dielle I I	unit 10	
4.1.		enen in Ruhelage bringen und warm	n halten. Bei	
7.1.	<b>ach Einatmen:</b> Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei nregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit			
1		stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.		
4.2.	nach Hautkontakt: Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut grü		Renetzte Haut gründlich	
٦.۷.		nach Hautkontakt: Beschmutzte und getrankte kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut grundlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.		
4.3.	nach Augenkontakt: Sofort mit viel Was		len	
4.4.			IOII.	
4.5.	Hinweise für den Arzt:	nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Sofort ärztlichen Rat einholen!		
4.5.	I IIII WEISE IUI UCII AIZI.			

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH A-2115 Ernstbrunn, Mistelbacherstraße 70-80 Tel: +43(0)2576/2320-0

Website: www.profibaustoffe.com



#### Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

## **PROFI Poretec NHL Kalkporenputz**

SD 3582 - 3584

5. Maßn	ahmen zur Brandbekämpfung				
5.1.	geeignete Löschmittel: Mörtel ist nicht brennbar; beim Löschen von Umgebungsbränden				
	Trockenlöscher verwenden.	, 3			
5.2.	aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:				
5.3.	besondere Gefährdungen durch den Stoff oder das Gemisch selbst, seine Verbrennungs-				
	produkte oder entstehende Gase:				
5.4.	besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.				
	Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.				
6. Maßn	ahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung				
6.1.	personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen				
	fernhalten.				
6.2.	Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in die				
	Kanalisation, Gruben und Keller verhindern. Bei Eindringen in Gewässer oder die Kanalisation				
	zuständige Behörde benachrichtigen.				
6.3.	Reinigungsverfahren: Mechanisch (trocker	n) aufnehmen und entsorgen.			
6.4.	Keinesfalls verwenden:				
	habung und Lagerung				
7.1.	Handhabung	In geschlossenen Behältern oder Verpackungen			
		transportieren.			
7.2.	Lagerung	Vor Feuchtigkeit schützen, trocken lagern.			
7.3.	Bestimmte Verwendung(en)				
	enzung und Überwachung der Exposition /	persönliche Schutzausrüstung			
8.1.	Expositionsgrenzwerte				
8.2.	Begrenzung und Überwachung der				
	Exposition				
8.2.1.	Begrenzung und Überwachung der				
	Exposition am Arbeitsplatz				
8.2.1.1.		Bei Staubentwicklung Atemschutzgerät tragen			
	Handschutz	Geeignete Schutzhandschuhe tragen			
	Augenschutz	Geeignete Schutzbrille tragen			
8.2.1.4.		Geeignete Arbeitsbekleidung tragen			
8.2.2.	Begrenzung und Überwachung der				
	Umweltexposition				
	kalische und chemische Eigenschaften				
9.1.	Allgemeine Angaben	Form: pulvrig			
9.1.1.	Aussehen	grau			
9.1.2.	Geruch	Geruchlos			
9.2.	Wichtige Angaben zum Gesundheits- und				
0.0.1	Umweltschutz sowie zur Sicherheit	D.: T. 00°0. 44.5.40			
9.2.1.	pH-Wert	Bei T=20°C 11,5-13			
9.2.2.	Siedepunkt/Siedebereich				
9.2.3.	Flammpunkt				
9.2.4.	Entzündlichkeit				
9.2.5.	Explosionsgefahr	D. T. COLO.			
9.2.6.	Löslichkeit (in Wasser)	Bei T=20°C mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar			
9.3.	Sonstige Angaben				
9.3.1.	Schüttgewicht				
	pilität und Reaktivität	T=			
10.1.	Zu vermeidende Bedingungen	Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.			
10.2.	Zu vermeidende Stoffe	Nicht zutreffend			
		1			

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH A-2115 Ernstbrunn, Mistelbacherstraße 70-80 Tel: +43(0)2576/2320-0

Website: www.profibaustoffe.com



#### Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

## **PROFI Poretec NHL Kalkporenputz**

SD 3582 - 3584

10.3.	Gefährliche Zersetzungsprodukte			
11. Ang	aben zur Toxikologie			
	Hautverträglichkeit: längerer Hautkontakt k	ann zu Gesundheitsstörungen führen.		
	Augenverträglichkeit:			
12 Umv	weltspezifische Angaben			
12.1.	Ökotoxizität			
12.2.	Mobilität			
12.3.	Persistenz und Abbaubarkeit			
12.4.	Bioakkumulationspotenzial			
12.5.	Ergebnis der Ermittlung der PBP-			
12.0.	Eigenschaften			
12.6.	Andere schädliche Wirkungen	Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich		
	The state of the s	gelangen lassen.		
	Anmerkungen			
13. Hinv	weise zur Entsorgung	1		
13.1.	Produkt			
13.2.	Anmerkung:	1		
	gen. Sonderabfallsammler übergeben.			
		oder in Gewässer. Trocken aufgenommen weiter		
	verwendbar.	S .		
14. Ang	aben zum Transport			
14.1.	ADR/RID (Straßenverkehr,	Nicht kennzeichnungspflichtig		
	Schienenverkehr)			
14.1.1.	UN – Nummer			
14.1.2.	Klasse			
14.1.3.	Ordnungsgemäße Versandbezeichnung			
	(Proper Shipping Name)			
14.1.4.	Verpackungsgruppe (Packing Group)			
14.1.5.	Sonstige einschlägige Angaben			
15. Rec	htsvorschriften			
15.1.	Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG	Enthält: Natürlicher hydraulischer Kalk		
	und RL 1999/45/EG in der geltenden	, ,		
	Fassung			
15.1.1.	Xi			
	Reizend			
15.1.2.	R – Sätze:	•		
	R 37/38 – Reizt die Atmungsorgane und die	Haut.		
	R 41 – Gefahr ernster Augenschäden.			



#### Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

## **PROFI Poretec NHL Kalkporenputz**

SD 3582 - 3584

15.1.3.	S – Sätze:				
13.1.3.	S 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.				
	S 22 – Staub nicht einatmen.				
	S 24/25 – Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 – Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 – Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen und mit viel Wasser abwaschen.				
	S 46 – Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen				
	S 56 –Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. S 60 – Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.				
15.2.	2. Nationale Rechtsvorschriften:				
16. Son	nstige Angaben				
16.1.	Weitere Informationen (z.B. Schulungshinweise, empfohlene Einschränkungen der				
	Anwendungen):				
	Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen.				
	Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.				
	Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen				
	Der Verwender ist verantwortlich die Informationen in geeigneter Form dem Arbeitnehmer				
	weiterzugeben.				
16.2.	Vollständiger Wortlaut der R-Sätze	R 37/38 – Reizt die Atmungsorgane und die Haut			
	aus Punkt 3.5.	R 41 – Gefahr ernster Augenschäden.			
16.3.	Ansprechpartner für technische	+43/2576/2320-0			
10.0.	Informationen	1 10/20/ 0/2020 0			
	miomadonen				

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH A-2115 Ernstbrunn, Mistelbacherstraße 70-80 Tel: +43(0)2576/2320-0 Website: www.profibaustoffe.com

4/4